



福島第一原子力発電所3号機 増設廃棄物地下貯蔵建屋において確認された溜まり水について





①溜まり水の状況




②流入痕（天井貫通部）



③流入痕（ハッチ部）

撮影日：平成24年7月12日
提供者：東京電力株式会社



④流入痕（天井・壁交差部）



⑤流入痕（天井貫通部下の土砂）



⑥流入痕（土砂上の天井貫通部）

撮影日：平成24年7月12日
 提供者：東京電力株式会社