



電気料金・ 各種手続き	くらしと ソリューション	学ぶ・知る・ 楽しむ	原子力	社会・環境分野 の取り組み	TEPCOニュース	企業情報
----------------	-----------------	---------------	-----	------------------	-----------	------

[トップページ](#) > [TEPCOニュース](#) > [プレスリリース](#) > [2011年](#) > 本文

[文字サイズ](#)

プレスリリース2011年

福島第一原子力発電所の現状について

【午前 7時50分時点】

平成23年 3月12日
東京電力株式会社

原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規程に基づく通報以後の状況についてご報告いたします。

以下のとおり、移動式モニタリングポストで発電所周辺の放射能の状況を確認したところ、通常と同じ値であり、現時点で周辺環境への影響はないと思われま

● [TEPCOニュース](#)

[プレスリリース](#)

プレスリリース内検索

計測結果

< 3月11日 >			
(計測時間)	(測定場所)	(線)	(中性子線)
午後 5時30分	体育館付近	4.9 nGy/h	-
40分	正門付近	5.6 nGy/h	-
50分	管理棟	6.4 nGy/h	-
午後 6時45分	M P - 6	5.6 nGy/h	-
午後 7時00分	M P - 7	5.7 nGy/h	-
10分	M P - 5	5.5 nGy/h	-
15分	M P - 4	5.9 nGy/h	-
20分	M P - 3	5.9 nGy/h	-
52分	M P - 6	5.7 nGy/h	-
午後 8時00分	M P - 6	6.0 nGy/h	-
10分	M P - 6	5.9 nGy/h	-
20分	M P - 6	6.7 nGy/h	-
午後 9時30分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満
40分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μSv/h未満
50分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μSv/h未満
午後10時00分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満
10分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
20分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満
30分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
40分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
50分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満
午後11時00分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
10分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満
20分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
40分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満
50分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満
< 3月12日 >			
(計測時間)	(測定場所)	(線)	(中性子線)
午前 0時00分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満
10分	正門	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満
20分	正門	6.5 nGy/h	0.001 μSv/h未満
30分	正門	6.4 nGy/h	0.001 μSv/h未満
40分	正門	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満
午前 1時40分	正門	6.8 nGy/h	0.001 μSv/h未満
50分	正門	6.6 nGy/h	0.001 μSv/h未満

[ページトップへ](#)

午前 2 時00分	正門	6 8	nGy/h	0.001	μSv/h未満
10分	正門	6 4	nGy/h	0.001	μSv/h未満
20分	正門	6 7	nGy/h	0.001	μSv/h未満
30分	正門	6 5	nGy/h	0.001	μSv/h未満
40分	正門	6 6	nGy/h	0.001	μSv/h未満
50分	正門	6 5	nGy/h	0.001	μSv/h未満
午前 3 時00分	正門	6 9	nGy/h	0.001	μSv/h未満
10分	正門	6 6	nGy/h	0.001	μSv/h未満
20分	正門	6 9	nGy/h	0.001	μSv/h未満
30分	正門	6 8	nGy/h	0.001	μSv/h未満
40分	正門	6 6	nGy/h	0.001	μSv/h未満
50分	正門	6 4	nGy/h	0.001	μSv/h未満
午前 4 時00分	正門	6 9	nGy/h	0.001	μSv/h未満
40分	正門	8 6 6	nGy/h	-	
50分	正門	1 0 0 2	nGy/h	-	
午前 5 時00分	正門	1 3 0 7	nGy/h	-	
10分	正門	1 5 9 0	nGy/h	0.001	μSv/h未満
午前 6 時25分	MP-8付近	1 . 2 1	μSv/h	-	
30分	正門	3 . 2 9	μSv/h	0.001	μSv/h未満
	MP-8付近	1 . 5 3	μSv/h	-	
40分	正門	4 . 9 2	μSv/h	0.001	μSv/h未満
午前 7 時35分	MP-8付近	2 . 4 7	μSv/h	-	
40分	MP-8付近	2 . 5 6	μSv/h	-	
45分	MP-8付近	2 . 5 3	μSv/h	-	
50分	正門	4 . 9 7	μSv/h	0.001	μSv/h未満
	MP-8付近	2 . 5 0	μSv/h	-	

風向、風速

< 3月11日 >

(計測時間)	(風向)	(風速)
午後 7 時45分	北西	2.8 m/s
午後 8 時35分	東	0.4 m/s
45分	北東	0.4 m/s
午後 9 時30分	北東	0.4 m/s
40分	北西	0.5 m/s
50分	東北東	0.4 m/s
午後10時00分	北	0.4 m/s
10分	東北東	0.6 m/s
20分	北東	0.5 m/s
30分	北北西	0.5 m/s
40分	北	0.6 m/s
50分	西	0.7 m/s
午後11時00分	北	0.8 m/s
10分	西北西	0.4 m/s
20分	北	0.3 m/s
40分	北	0.4 m/s
50分	北北東	0.4 m/s

< 3月12日 >

(計測時間)	(風向)	(風速)
午前 0 時00分	南東	0.5 m/s
10分	北東	2.0 m/s
20分	北東	1.8 m/s
30分	東北東	0.9 m/s
40分	東北東	1.1 m/s
午前 1 時40分	北北西	0.6 m/s
50分	西南西	0.8 m/s
午前 2 時00分	南西	0.7 m/s
10分	西南西	0.7 m/s
20分	北西	1.0 m/s
30分	北北西	0.9 m/s
40分	北北西	1.4 m/s
50分	北北西	2.0 m/s
午前 3 時00分	北西	1.7 m/s
10分	西	0.9 m/s

20分	西	1.0 m/s	リーガル	個人情報保護方針
30分	西	0.6 m/s		
40分	西南西	0.5 m/s		
50分	北北西	0.4 m/s		
午前 4 時00分	北東	0.5 m/s		
40分	-	-		
50分	-	-		
午前 5 時00分	-	-		
10分	西	0.5 m/s		
午前 6 時30分	西南西	0.2 m/s		
40分	西北西	0.7 m/s		
午前 7 時50分	南	1.1 m/s		

以 上

[一覧へ](#)

All Rights Reserved. Copyright c 1995-2011 TEPCO.