


福島第一原子力発電所1号機タービン建屋2階 高線量検出箇所



撮影場所：1号機タービン建屋2階
非常用ガス処理系トレイン室入口付近
撮影日時：平成23年8月2日 午前11時19分頃
撮影者：東京電力株式会社

非常用ガス処理系トレイン室