


# 福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プール塩分除去装置における 液体漏えいについて（11月8日発生）



＜塩分除去装置全体＞



＜逆浸透膜ユニット高圧ポンプ＞



＜逆浸透膜ユニット逆浸透膜＞



＜漏えい状況（拭取り実施前）＞