



# 福島第一原子力発電所3号機における 原子炉建屋オペレーティングフロア周辺の状況調査結果

＜参考資料＞  
平成24年7月11日  
東京電力株式会社




オペレーティングフロア



①オペレーティングフロア  
北西部状況



②オペレーティングフロア  
東部状況



※ 機器ハッチ拡大写真



③4階状況  
(機器ハッチより撮影)



④3階状況  
(機器ハッチより撮影)