

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋上部ガレキ撤去に向けた 使用済燃料プール内部調査について


< 参考資料 >
平成24年9月13日
東京電力株式会社

■作業実績

- ・ 作業日:平成24年9月13日
- ・ 作業人数:19人

■作業内容

クローラクレーンから吊り下ろした水中カメラを使用済燃料プール内に入れて、使用済燃料プールの中に一部浸水している鉄骨部材の先端部の状況確認を実施。




使用済燃料プール全体①



使用済燃料プール全体②


画像提供:東京電力株式会社
撮影日:平成24年9月13日



使用済燃料プールガレキ(水中)①



使用済燃料プールガレキ(水中)②



使用済燃料プールガレキ(水面)③



使用済燃料プールガレキ(水面)④

画像提供:東京電力株式会社
撮影日:平成24年9月13日