

福島第一原子力発電所 1号機格納容器内のCCDカメラによる調査状況（10月11日実施分）

<参考資料>
平成24年10月12日
東京電力株式会社

【CCDカメラによる調査の作業実績】

作業人数：49人

作業時間：10月11日午前10時頃～午後2時頃



ジェットデフレクター表面



ドライウェル床上

撮影日：平成24年10月11日
提供：東京電力株式会社